

Центратор полужесткий цельный AVRORA 200

Параметры	Значения													
Условный диаметр ОК, мм	102	114	127	140	146	168	178	194	245	273	324	340	426	473
Внутренний диаметр центратора (+2), мм	104	117	129	143	149	171	181	197	248	278	329	345	432	480
Максимальный наружный диаметр центратора по противоположным рессорам, мм	120; 122; 124; 125; 126;	138; 143; 152; 156; 165	152; 155; 156; 165	216; 221	146; 221	216; 220	216; 221	220	295; 311	311; 317; 343	394	394; 406; 445	490; 508	584
Длина центратора, не более, мм	400	160-320	320	500-540	455	365	365	460	395-450	440	550	550	550	560
Ширина ребра центратора, мм	30	32-38	33-40	36-40	36-40	36-40	36-40	50	50-54	55	50	50-56	52-54	56
Количество ребер центратора, шт	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10